

フロン事前調査結果

フロン回収機器一覧

No.	建物名	階層	室名	機器	型番	回収時期
①	計量棟	1 F	事務室	エアコン	RAS-4017AD	平成27年
②	車庫棟	3 F	事務室	エアコン	FDC40HK5	平成27年
③				エアコン	CS-71BHH1	平成27年
④				エアコン	CS-71BHH1	平成27年
⑤	工場棟	2 F	事務室	エアコン	FRPJ-140P	平成27年
⑥			休憩室	エアコン	FRYPJ-80P	平成27年
⑦			会議室	エアコン	F22CTES-W7	平成27年
⑧			更衣室	エアコン	FYJ-80F	平成27年
⑨			中央制御室	エアコン	FRPJ-140P	平成27年
⑩			ステージ管制室	エアコン	F28HTNV-W	平成27年
⑪			クレーン操作室	エアコン	FDCJ-63HD3	平成27年
⑫	排ガス処理補機室棟	1 F	排ガス処理補機室	エアコン	RYJ-280A	平成27年
⑬	車庫棟	1 F	倉庫	エアコン	RY140	令和5年
⑭	工場棟	2 F	炉室	スポットエアコン	SA-451FT	令和5年
⑮	排ガス処理補機室棟	1 F	排ガス処理補機室	No.1集塵機用除湿器	HDN-75	令和5年
⑯				No.2集塵機用除湿器	HDN-75	令和5年
⑰	工場棟	2 F	中央制御室	冷水器	R-134a	充填ゼロ

